

机上査定練習問題（小型貨物車）

1. この問題は、加減点基準を使用し、実車査定を想定して行う机上査定です。
2. 下記の自動車検査証（架空のもの）と、車両状態を表した設問にしたがってカーチェックシート（解答用紙）を仕上げなさい。
3. 解答は、設問されている車両の状態をチェックして査定価格まで算出なさい。
4. 加減点の点数は、査定基準収載の数値を使用して解答しなさい。
5. 点数を金額に置きかえるときは、この設問では1点1，000円として計算しなさい。

1. 自動車検査証記録事項(写)

A

記録年月日令和7年9月14日

自動車検査証記録事項99999999999

1. 基本情報

自動車登録番号又は車両番号品川400み1635

車台番号JA400-182650

登録年月日/交付年月日令和4年9月20日初度登録年月令和4年9月有効期間の満了する日令和8年9月18日

2. 所有者・使用者情報

所有者の氏名又は名称〇〇自動車販売

所有者の住所東京都港区新橋△丁目△番△号[999990000]

使用者の氏名又は名称査定太郎

使用者の住所東京都港区新橋△丁目△番△号

使用者の本拠の位置***

3. 車両詳細情報

車名ヒカリ[999]

型式EFG-JA400

原動機の型式S

自動車の種別小型用途貨物

自家用・事業用の別自家用

車体の形状キャブオーバー[000]

乗車定員3人

最大積載量1500kg

車両重量1530kg

車両総重量3195kg

長さ445cm

幅169cm

高さ197cm

前前軸重960kg

前後軸重-kg

後前軸重-k

後後軸重570kg

総排気量又は定格出力2.98kw

燃料の種類軽油

型式指定番号09081

類別区分番号0033

4. 備考

[東京]，継続検査

[走行距離計表示値]17，800km（令和7年9月14日）

2. 車両状態設定事項

- （1）この車は国産貨物車で、クラス区分はⅡクラスとする。

（2）この車の基本価格は、エアコン・パワーステアリング・パワーウインド・ABS・運転席
助席エアバック・オートマチックミッション車の価格である。

（3）この車の自賠責保険期間は、令和7年9月20日～令和8年9月20日である。

（4）この車の走行キロ数は、21，630kmである。

（5）新車時からの保証書、整備手帳、取扱説明書が3点とも備え付けられているが、保証書の
個人情報欄が切り取られている。

（6）定期点検整備記録簿により、次の通り法定12ヵ月点検整備を受けていることを確認した。
定期点検実施年月日令和7年9月13日点検時走行キロ数17，846km

（7）室内はルームクリーニングを必要とする汚れがある。

（8）運転席セパレートシート（クッション・布）に1cm未満のタバコのこげ跡が1個ある。

（9）デファレンシャルのオイルシールよりオイルもれがある。

（10）エンジンのアイドリング不良がある。

（11）ステアリングのギヤボックスからオイルがもれており修理を要する。

（12）右ドアにA4サイズ以上の塗装を要する線傷がある。

（13）フロントバンパ（一本もの）の左コーナー部にカードサイズ以上A4サイズ未満のすり傷
がある。

（14）フロントガラス（カラーガラスで被害軽減ブレーキカメラ無し）に爪の引っかかるワイパ
ー傷がある。

（15）トラック用ミラー（助手席側）のカバー部に塗装修理が可能な3cmの強固な付着物がある。

（16）左ドアにパネル総面積1/2以上の凹みがある。

（17）荷台の左サイドゲート鉄板にカードサイズ以上A4サイズ未満の凹みがある。

（18）荷台の床板に軽度のささくれがある。

（19）標準外架装でガードフレーム(鳥居)の補強がしてある。

（20）右サイドゲート鉄板にA4サイズ以上の文字書きがある。

（21）正規のタイヤ（195／75R15117/115L）が装着されており、残り溝は次の通
りである。

前（左）4mm（右）4mm

後（左）5mm（右）5mm

スペアタイヤ1mm

以上

実技練習解答用紙〔小型貨物車〕

カーチェックシート

JAAI

代替予定車両

様式4-5

クラス 特C 特B 特A I II III IV 軽 駆動 FF(FR)4WD () ルーフ H・M・S 輸入車 特 I II III IV V VI [正規・新並・中並] ハンドル [左・右] 間診・スベアキー 有・無

査定証No. 査定日 R7年 12月 11日

外装(乗・商用)	塗装	板金	外板	カードサイズ未満の傷、凹み 1ヵ所10点	S・C・H/T・H/B	ドア数	ミッション①C.D	修復歴	有・無	塗色	走行推定	メーター
標準減点	小 大	小 大	小 大	A4サイズ 未満の傷、凹み	B/W・B/V・C/W・C/V	② 3. 4. 5	A/T・M/T・CVT	問診者・無		(ソリッド) メタリック パール ツートン		
その他	サイドシル	10 15	30 50	交換 パネル総面積の1/2以上	カブリオレ・オフロード		他()			カラー (ホワイト)		
	ピラー・リヤエンドパネル	10 15	15 20	記号	A U B W S C T H X P M L	貨物車	トラック式塗装	全塗装 150	キャブ 100	荷台 60		0 0 0
	ラジエーターコアサポート	10 15	15 20	状態	傷 凹 曲 波 錆 腐 裂 穴 換 退 跡 文							
	コーナー・フェンダ(キャブ)	10 15	15 20									
	サイドパネル(ドア有り)	20 40	30 60									
	※ (ドア無し)	20 50	30 70									
	ルーフパネル(乗)	20 40	50 80									
	※ (キャブ無し)	20 55	50 110									
価値	波状の修理跡・交換跡 10											
	塗り替跡(一般) 100・(特殊) 250											
印	乗用車(1本)	15 30	50									
本	乗用車(左右分割式)	10 20	25									
点	商用車	(5)10 (10)20 (20)30										
ハ	サイドスライダ・サイドシルカバー	10 20	30									
	ガーニッシュ(アウターパネル)	10	15									
	電動ドアミラー(電格)	5	30									
ミ	電動ドアミラー(電格)	5	25									
ラー	電動ドアミラー	5	20									
	ドアミラー	5	15									
	バン・トラック用ミラー	5	10									
メ	フロントグリル	—	15									
ッキ	モール1本	—	5									
	マッドガード1個	—	5									
ガラス	フロント カラー	20	100 150									
	他	20	65 100									
	フィルム貼り	修理	10									
内装減点	内装部分の傷、接着剤等跡	10										
価値減点	異臭(タバコ、ペット、芳香剤等)があるもの	40										
	ペット等の毛が付着しているもの	40										
	天井、内張り等にタバコのヤニが付着しているもの	40										
修理	内装の著しい汚れ(ルームクリーニングとは別)	5										
	1cm未満のタバコのこげ跡、穴、破れ、ほころび2個以内	10										
	シートへのたまり、天井のたるみ											
	カードサイズ未満のシミ(1個)											
外装(貨物)	塗装	板金										
(キャブ、荷台)	小 大	小 大										
標準減点	15 (10)25 (15)30											
その他	フロントコーナーパネル	10 (5)15 (5)15										
	リヤコーナーパネル	10 (5)15 (10)20										
	フロントフェンダ	10 (5)15 (5)15										
	ステップ・ピラー	10 (5)15 (5)15										
荷台特別	リヤゲート	10 (10)20 (15)25										
	ガードフレーム(席居)	10 (10)20 (15)25										
	前立	10 (5)15 (10)20										
	フロア(床)	10 (10)20 (15)25										
	リヤフェンダ	10 — —										
ダンプ各部点検調整	10											
車両図計	エンジン・足回り・電装品	タイヤ加減点()内加減	商品価値	—	+	装 備 品	—	+				
み が き	インチ 乗(5mm) 商(6mm)	走行キロ() 多・標・少	外板価値減点 ①・②			エアコンデュアル(有) 無						
ルームクリーニング	GEエンジン、アイドリング不良・異音	20・60 19 35(8)	修復歴減点 A・B・C			パワーステアリング(有) 無						
小 計	DIエンジン、アイドリング不良・排気白	20・90 18 30(7)	事故修理費			パワーウィンド (有) 無						
年 当~3年もの	サスペンション、ストラット・ショック	25・20 17 25(6)	実費() × 0.9			ABS (有) 無						
4年もの	ステアリングホイール SRS付・SRS無	70・20 16 17(5) 13(4)	ボディカラー加減点			サンルーフ(電手) 有 (有) 無						
5年もの	マフラー サブ・メイン・触媒	30・40・60 15 13(4) 12(3)	加減点(× 本)			オートスライドドア 有 (有) 無						
6年もの~	バッテリー	20 14 10(3) 9(2)	減点(× 本)			パワーバックドア 有 (有) 無						
		13 9(2) 6(2)	タイヤ			革シート 有 (有) 無						
			アルミホイール評価			エアバッグ (有) 無						
			インチ 価値 交換			アンテナ						
小 計 A			19 12 47			アイ・M・H() 有 無						
小 計 B			18 10 38			外装ツインモニター 有 (有) 無						
外装無傷加減点			17 8 32			カメラ付() 有 無						
外装無減加減点(みがき除く)			16 7 29			地図ソフト・取扱説明書						
内装無減加減点(ルームクリーニング除く)			15 6 23			オーディオ類() 有 (有) 無						
機能価値加減点(定期点検整備実施)			14 5 21			フルスボイラー 有 (有) 無						
小 計 C			13 5 20									
A+B+C												
C B A I II III IV 軽												
2.2 1.8 1.5 1.4 1.2 1.0 0.8 0.8												
輸: 特 I II III IV V VI												
7.0 3.6 3.0 2.4 1.7 1.3 1.0												
車両本体計												
商品価値計												
装 備 品 計												

※採点

※検

※検

※検

支所名

支所


受験番号

氏名

実技練習解答用紙〔小型貨物車〕

様式4-5

カーチェックシート



クラス 特C 特B 特A **Ⅱ** ⅢⅣ 軽

駆動 FF(FR)4WD ()

ルーフ H・M・S

輸入車 特ⅠⅡⅢⅣⅤⅥ

[正規・新並・中並]

ハンドル [左・右]

代替予定車両

査定証No. R7年 12月 11日

査定日

外装 (乗・商用)	塗装		板金	
	小	大	小	大
標準減点	20	30	30	50
その他				
サイドシル	10	15	30	50
ピラー・リヤエンドパネル	10	15	15	20
ラジエーターコアサポート	10	15	15	20
コーナー・フェンダ(キャブ)	10	15	15	20
サイドパネル(ドア有り)	20	40	30	60
※ (ドア無し)	20	50	30	70
ルーフパネル(乗)	20	40	50	80
※ (キャブ無し)	20	55	50	110

カードサイズ未満の傷、凹み 1ヵ所10点	S・C・H/T・H/B	ミッションC.D
A4サイズ 未満の傷、凹み	B/W・B/V・C/W・C/V	A/T・M/T・CVT
※ 以上の傷、凹み	カブリオール・オフロード	他()
交換 パネル総面積の1/2以上		

記号	A U B W S C T H X P M L	貨物車	ボキ	ワイド	全低床	超低床	高床	ロング	木製	アルミ	その他
状態	傷 凹 曲 波 錆 腐 裂 穴 換 退 跡 文										
トラック式塗装	全塗装 150	キャブ 100	荷台 60								

所有者 **〇〇自動車販売**

登録番号 **品川400み1635**

車名 **ヒカリ**

認定型式(検査証型式) **EFG-JA400**

通称名及びグレード **〇〇〇**

車台番号 **JA400-182650**

車種有効期間 令和8年 9月19日

自賠責保険 令和8年 9月20日

残月数() 残月数()

リサイクル券 ⑩・無 車検時走行キロ 178,00 km

(特記)

使用者 **査定太郎**

登録(検査)年月日 令和4年 9月 20日

検査年月 令和4年 9月

年もの(年式) **3**

使用経過月数 **39** ヵ月

エンジン(G・D・R・LP・HV) **S** 型 **3** 人 **1500** cc

ボディサイズ 長さ 445 cm 巾 169 cm 高さ 197 cm

MC 型式指定番号 09081 類別区分番号 0033

定期点検 令和(有) 無 7年 9月 13日

整備記録簿 17,846 km

保証書・整備手帳 有 無

取扱い説明書 有 無

走行キロ

内装減点

内装部分の傷、接着剤等跡 10

異臭(タバコ、ペット、芳香剤等)があるもの 40

ペット等の毛が付着しているもの 40

天井、内張り等にタバコのヤニが付着しているもの 40

内装の著しい汚れ(ルームクリーニングとは別) 5

1cm未満のタバコのこげ跡、穴、破れ、ほころび2個以内 10

シート、のたたり、天井のたるみ

カードサイズ未満のシミ(1個)

車両図計 245

エンジン・足回り・電装品

タイヤ加減点()内加減

インチ 泉(5mm) 商(6mm)

GEエンジン、アイドリング不良・異音 20・60 19 35(8)

DEエンジン、アイドリング不良・異音 20・90 18 30(7)

サスペンション、ストローク・ショック 25・20 17 25(6)

ステアリングホイール SRS付・SRS無 70・20 16 17(5) 13(4)

マフラー サブ・メイン・触媒 30・40・60 15 13(4) 12(3)

バッテリー 20 14 10(3) 9(2)

ステアリングギヤボックス 10 13 9(2) 6(2)

デフオイルシールオイルもれ 10

アルミホイール評価

インチ 価値 交換

19 12 47

18 10 38

17 8 32

16 7 29

15 6 23

14 5 21

13 5 20

商品価値

走行キロ(4%) 多 少

外板価値減点 ①・②

修復歴減点 A・B・C

事故修理費

実費() × 0.9

ボディカラー加減点

加減点(× 本)

タイヤ減点(12 × 1本)

Tタイプ・修理キット 15

SW、AW、カバー

保証書 特ⅠⅡ(除特・M) 40・30

整備手帳 ⅢⅣⅤⅥ 20・10

取扱説明書 5

商品価値加減点

外装(貨物)

塗装

板金

標準減点 15 (10) 25 (15) 30

フロントコーナーパネル 10 (5) 15 (5) 15

リヤコーナーパネル 10 (5) 15 (10) 20

フロントフェンダ 10 (5) 15 (5) 15

ステップ・ピラー 10 (5) 15 (5) 15

リヤゲート 10 (10) 20 (15) 25

ガードフレーム(席居) 10 (10) 20 (15) 25

前立 10 (5) 15 (10) 20

フロア(床) 10 (10) 20 (15) 25

リヤフェンダ 10 - -

車両図計 265

小計 A 265

小計 B 40

小計 C 15

小計 290

商品価値計 12

整備品計 61

整備品計 0

整備品計 0

査定価格 996

査定士

検収印

商品価値計 12

整備品計 61

整備品計 0

整備品計 0

H30.4改 一般財団法人日本自動車査定協会

※採点

※検

※検

※検

支所名	受験番号	氏名
支所		